

Se desploma el revestimiento de la fachada de la base de la Ertzaintza en Iurreta

El edificio alberga vestuarios e instalaciones deportivas donde entrenan los agentes, pero no se han registrado heridos



Ainhoa de las Heras

+ Seguir

Sábado, 27 de enero 2024, 12:54

6 comentarios



El revestimiento de ladrillo de un edificio de la base de la Ertzaintza en Iurreta, donde se encuentran la Brigada Móvil, la Unidad de Explosivos o el hangar de los helicópteros, por ejemplo, se ha desplomado la mañana de este sábado. Los escombros han caído junto a un árbol y por fortuna no se han registrado heridos. En el inmueble se ubican los vestuarios, canchas y otras instalaciones deportivas que los agentes utilizan para entrenar. La zona ha quedado acordonada y una dotación de Bomberos ha acudido a comprobar si la estructura estaba dañada.

Fuentes internas apuntan a que la filtración de agua por las lluvias podría ser el origen del desprendimiento. Recientemente ya se desplomó otro muro en unas instalaciones cercanas a la base de los desactivadores. El sindicato Erne denunció el pasado 19 de diciembre que las escaleras interiores de ese edificio se inundan cada vez que llueve con el peligro de caídas que supone, por lo que pedían que este acceso quedara clausurado de inmediato y hasta que los técnicos evaluaran el riesgo. La denuncia fue remitida al servicio de Prevención del Departamento de Seguridad y al responsable de mantenimiento, sin que la central haya recibido respuesta alguna.